



Для автотранспорта

технологии сохранности  
**СИЛТЭК®**

**НОВИНКА!**

## **ГАРДЛОК**

Экономичное решение для автомобилей и контейнеров

### **Преимущества**

- Соответствует международному стандарту ISO-PAS 17712.
- Одобрено к применению таможенными службами многих европейских стран.
- Высокая коррозионная стойкость.
- Крупный рельефный шрифт маркировки обеспечивает ее легкую и быструю идентификацию.
- Завальцованные края обеспечивают безопасное использование.
- Фиксированная петля обеспечивает удобство применения на объектах с подвижными проушинами.


### **Технические характеристики**

Материал	луженая сталь
Общая длина, мм	213
Рабочая длина, мм	192
Ширина ленты, мм	7,6
Цвет	стандартный <input type="checkbox"/> стальной
Температура использования, °C	от -60 до +60
Порядковый номер	7 цифр
Усилие (разрыва) разрушения, кгс (Н)	не менее 35 (350)
Коррозионная стойкость	высокая
Установка	вручную
Снятие	с помощью ножниц, кусачек
Упаковка, шт.	1 000 в коробке, связками по 100
Размер упаковки, мм	250 x 200 x 100
Масса упаковки, кг	7
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1 000




Для автотранспорта

технологии сохранности  
**СИЛТЭК®**



### Замкнутое СУ



## Инструкция по применению

### Установка

1. Пропустите ленту СУ в совмещенные отверстия проушин печатаемого объекта.
2. Свободный конец ленты вставьте до упора в отверстие замковой части (сопровождается щелчком).
3. Проверьте надежность замыкания СУ попыткой вручную разомкнуть его. При правильной установке должен присутствовать свободный ход ленты в замке около 7 мм.
5. Занесите в сопроводительные документы номер СУ и, при необходимости, сведения о маркировке.

### Снятие

1. Сверьте номер и маркировку СУ с данными, занесенными в сопроводительные документы.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений ленты или корпуса замковой части. Обратите внимание на наличие свободного хода ленты.
3. Разрежьте ленту СУ ножницами или кусачками.
4. Передайте снятое СУ на хранение, если это предусмотрено регламентом или инструкциями.

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Снятое с объекта СУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.